

江西赣能股份有限公司丰城发电厂

02 号转运站静电除尘器变压器外送修理

技术说明

一、工程目的

为保证送修变压器能满足工艺要求，能可靠投入运行，保障安全生产。

二、现场设备状况

2.1 设备现状

现场检查发现 02 号转运站静电除尘器变压器（原厂厂家南京阳春科技有限公司）测量绕组线圈不通，无法测量输出电压、电流，导致静电除尘器无法投入，我厂不具备修理条件，需要外送修理。

2.2 变压器基本信息

| | |
|---------------|--------------|
| 变压器型号:DH30/60 | 频率:50/60HZ |
| 容量:2kVA | |
| 输入电压 AC: 380V | 输入额定电流: 5.1A |
| 输出电压 DC: 40kV | 输出额定电流: 30mA |

三、施工内容及技术要求

3.1 项目内容

更换 02 号转运站静电除尘器变压器测量绕组，更换变压器油并进行后试验。

3.2 技术要求

3.2.1 检查磁路中各紧固部件是否松动，若有松动进行紧固；检查铁芯有无发热，表面有无绝缘漆脱落、变色等过程痕迹，铁芯无二点接地，一点接地良好，若有问题进行处理。

3.2.2 检查油路畅通，油色清晰无杂质，油箱内壁无渗漏、锈腐情况。

3.2.3 检查各封密橡胶垫无老化现象，内部焊线无熔化、虚焊、脱焊现象，各引线无损伤、断裂现象。硅整流元件、均压电容无击穿。高压取样电阻及连接部位无变形、裂碎、断线、松动、放电或过热情况。高低压线圈无绝缘层开裂、变色、发脆等绝缘层损坏痕迹。线圈固定无松动现象。高压绝缘板、高压瓷件无爬电、碎裂、击穿痕迹。高、低压屏蔽接地良好。

3.2.4 检查一、二次线圈直流电阻与线圈所标志一致，偏差超过出厂值 5%应查明原因并处理好。

3.2.5 更换测量绕组，测量试验数据合格。

3.2.6 所有项目检查完成后，更换变压器油，并进行耐压试验，要求耐压值 $\geq 40KV/2.5mm$ ，提供所有试验报告。

3.2.7 整体回装后测量变压器直流电阻、绝缘，检查变压器无漏油，并进行空、带载试运，提供试运数据

3.2.8 变压器运输过程中对变压器做好防护。



四、工程量统计

更换 02 号转运站静电除尘器变压器测量绕组，更换变压器油并进行后试验，变压器、铁芯、油路、电路检查（包含变压器运输）。

五、安全要求

| 序号 | 危险点 | 控制措施 |
|----|------|---------------------------------------|
| 1 | 设备损坏 | 1、设备在运输过程中应固定好，防止发生滑动、侧翻造成设备损坏。 |
| | | 2、设备在拆装过程中，应按检修规范要求要求进行，不得野蛮施工导致设备损坏。 |
| 2 | 车辆伤害 | 1、车辆进入厂内需遵守采购人相关规定要求。 |
| | | 2、车辆行驶在厂区外街道也应遵守相关交通规则。 |
| 3 | 人员触电 | 1、试验时使用围栏进行隔离。 |
| | | 2、验明无电压后方可拆除试验接线。 |
| 4 | 机械伤害 | 1、配备合格的劳动保护用品 |
| | | 2、搬运设备时做好安全防护 |

六、质量保证条款

6.1 变压器修理后质保期 12 个月，如在质保期内发生因质量问题（非外在因素）导致烧损应无偿重新修理。

6.2 变压器送修后应提供相关试验数据报告。

6.3 变压器检修及运输过程中如产生损坏，由报价人全权负责。

七、考核

7.1 考核包括质量考核、进度考核两个方面，具体内容详见（检修现场考核管理规定）。

7.2 采购人严格按相关管理制度进行考核，报价人必须无条件接受。

7.3 项目施工过程中考核采取考核通知单形式；质保期内的考核将以联系单、传真或电话通知的方式予以传达。

7.4 考核费用按采购人要求进行上交或扣除。



| 项目名称 | 检修单位 | | 检修记录 | 检修单位三级签证 | | | 设备部 (注明日期) |
|-----------|---|------|------|----------|------------|-------------|---------------|
| | 质量要求 | 检修单位 | | 检修人员 | 检修技术 术员 | 检修专业 负责人 | |
| 1、变压器铁芯检查 | 磁路中各紧固部件紧固，检查铁芯无发热，表面绝缘漆无脱落、变色等过程痕迹，铁芯无二点接地 | | | | | | |
| 2、油路检查 | 油路畅通，油箱内壁无渗漏、锈蚀情况 | | | | | | |
| 3、电路检查 | 内部焊线焊接牢固，各引线无损伤、断裂现象。硅整流元件、均压电容无击穿。高低压线圈无绝缘层开裂、变色、发脆等绝缘层损坏痕迹。线圈固定牢固。高压绝缘板、高压瓷件无爬电、碎裂、击穿痕迹。高低压屏蔽接地良好。一、二次线圈直流电阻与线圈所标志一致，偏差超过出厂值 5%应查明原因并处理好。 | | | | | | |





| | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--|
| 4、测量绕组更换 | 测量绕组固定牢固，直流电阻偏差超过出厂值 5%。 | | | | |
| 5、油耐压实验 | 试验要求耐压值 $\geq 40KV/2.5mm$ | | | | |
| 6、回装后整体检查 | 变压器无漏油，2500V 摇表检查变压器高压端对地（反向时）及低压端对地时的绝缘电阻值，电阻应大于 $1000M\Omega$ ，低压侧大于 $0.5M\Omega$ 。 | | | | |