

#1、2 消防车维修项目说明

现#2 消防车水带、水炮不出水，经检查为水泵电磁阀和气动控制阀故障，另#1 消防车、#2 消防车的离合器系统相关部件磨损严重，需要对离合器压盘、离合器片、离合器分离轴承进行更换维修。消防车为特种车辆，型号为豪沃云鹤牌干粉泡沫水联用消防车，且我厂消防车没有上牌，可开到附近修理厂维修，如修理厂在丰城工业园区范围以外，修理厂需来我厂上门进行维修。此次维修的项目如下表：

#1、2 消防车维修项目表

序号	名称	数量	单价	小计(元)	备注
1	水泵电磁阀	2			
2	气泵控制阀	1			
3	离合器压盘	2			
4	离合器片	2			
5	离合器分离轴承	2			
6	工时费				

