

附件 1:

临川服务区提质升级工程（二期）施工招标

中标候选人相关信息公示

根据《临川服务区提质升级工程（二期）施工招标文件》第二章“投标人须知”第 7.1 款规定，现将本次招标中标候选人相关信息公示如下：

LC2 标段第一中标候选人：河南大宏远建建筑工程有限公司

一、对质量要求、安全目标和工期的响应情况			
质量要求	标段工程交工验收的质量评定： <u>合格</u> ； 竣工验收的质量评定： <u>合格</u> 。		
安全目标	不发生一般及以上生产安全事故。		
工 期	工期 5 个月。		
二、主要人员相关信息			
岗位	姓名	年龄	人员证书名称及编号
项目经理	闫大伟	32	二级注册建造师（建筑工程）：豫 241212291575 安全生产考核合格“B”证：豫建安 B（2023）1291694

三、投标人业绩

本项目无业绩要求。

附件 2:

临川服务区提质升级工程（二期）施工招标
被否决投标的投标人名称、否决原因和依据

未通过第一个信封（商务及技术文件）的投标人名单，否决原因和依据见下表所示：

序号	投标人名称	未通过原因及否决依据
1	腾鑫建设集团有限公司	<p>投标函填写的工期为 5 年，不符合评标办法前附表第 2.1.1 项“投标函填写”的规定，形式评审未通过。</p> <p>投标函填写的工期为 5 年，不符合评标办法前附表第 2.1.1 项“工期目标”要求，响应性评审未通过。</p>
2	江西盛世建业集团有限公司	交易系统完成采集的项目经理安全生产考核合格“B”类证书不在有效期内，不符合评标办法前附表第 2.1.1 项“项目经理和项目总工程师资格”的规定，资格评审未通过。
3	四川腾熠建设工程有限公司	交易系统完成采集的项目经理建造师专业不符合要求，不符合评标办法前附表第 2.1.1 项“项目经理和项目总工程师资格”的规定，资格评审未通过。
4	江西共鑫建设有限公司	交易系统完成采集的项目经理安全生产考核合格“B”类证书不在有效期内，不符合评标办法前附表第 2.1.1 项“项目经理和项目总工程师资格”的规定，资格评审未通过。
5	安徽朝侠建筑工程有限公司	交易系统完成采集的单位资质专业不符合要求，不符合评标办法前附表第 2.1.1 项“资质等级”的规定，资格评审未通过。
6	江西省中凯建设工程有限公司	交易系统完成采集的安全生产许可证不在有效期内，不符合评标办法前附表第 2.1.1 项“营业执照、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证”的规定，资格评审未通过
7	江西省华群建设工程有限公司	<p>1. 交易系统完成采集的单位资质专业不符合要求，不符合评标办法前附表第 2.1.1 项“资质等级”的规定，资格评审未通过。</p> <p>2. 交易系统完成采集的项目经理建造师专业不符合要求，不符合评标办法前附表第 2.1.1 项“项目经理和项目总工程师资格”的规定，资格评审未通过。</p>

未通过第二个信封（报价文件）评审的投标人名单及原因如下：

序号	标段	投标人名称	未通过原因及否决依据
1	LC2	/	无。