

2024年5、6、7、8号机组真空系统在线查漏 技术说明

1. 总 则

1.1 本技术说明适用于江西赣能股份有限公司丰城发电厂（以下简称招标方）2024年5、6、7、8号机组真空系统在线查漏项目，包括项目内容、技术要求和厂家业绩等方面的相关要求。

1.2 本技术说明提出的是最低限度的技术要求，并未对一切的技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方保证提供符合本说明和国家有关最新标准的技术服务。

1.3 在签订合同之后，到投标方开始施工之日的这段时间内，招标方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，投标方遵守这个要求，具体款项内容由双方共同商定。

1.4 投标方报价时以机组600MW和1000MW容量为依据分开报价。结算按实际发生次数结算，每次真空在线查漏通过标准验收后，顺延6个月为机组真空合格质保期。质保期结束方可结算。

1.5 本技术说明经双方确认后作为合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.6 本技术说明未涉及到的条款，未尽事宜双方共同协商确定。

2. 项目内容

我厂5、6号机组汽轮机为上海汽轮机厂生产的(N660-24.2/566/566)超临界、一次中间再热、三缸四排汽、单轴、双背压、凝汽式汽轮机。

7、8号机组采用哈尔滨汽轮机厂生产的N1000-31/600/620/620型超超临界参数、二次中间再热、单轴、五缸四排汽、凝汽式汽轮机、十级回热抽汽。汽轮机入口蒸汽参数31MPa/600°C/620°C/620°C(TMCR)，机组的铭牌工况(TRL)下输出功率为1000MW。

招标方5、6、7、8号机组真空系统设备在运行期间出现泄露导致真空不合格时，在不停设备状态下进行真空在线查漏消漏整治技术服务工作，投标方根据自己所拥有的漏点在线整治修复技术和经验，为招标方解决生产中真空系统漏点问题，对泄漏系统设备进行封堵、修复，迅速消除系统设备漏点问题，确保运行设备的安全，

稳定，连续性。

投标方采用氦质谱检漏仪负责对 5、6、7、8 号机组真空系统的漏点进行全方位检测，并进行软处理封堵工作。

本项目真空查漏系统包括：对低压缸本体、低加系统、凝结水系统、加热器疏水系统、扩容器疏水系统及本体、各抽汽管道、真空抽气系统、低压旁路系统、机组补水系统、轴封加热器疏水系统、小机真空系统、排汽缸喉部等系统所有阀门、法兰及管道等影响真空指标的设备系统进行全面的检测，并对存在的问题进行处理。

检测出来的内漏阀门和轴封泄漏的消漏工作由招标方负责，其他部位由投标方进行处理。如因机组本身缺陷及系统其他问题（如：阀门消漏、轴封泄漏等）造成所查问题在线无法处理，导致真空严密性下降速度大于 $100\text{Pa}/\text{min}$ 的要求时，在机组停运消缺处理后的再次启动，投标方负责对原存在泄漏部位再次进行检测，直至消除所有缺陷，检测结果以书面形式告知招标方并经招标方确认。

3. 技术要求

3.1 投标方至少应有从事近两年内 600MW 以上机组在线真空查漏项目三个业绩。

3.2 投标方必须具备并提供合格的安全资质材料，至少包括：1、近三年的安全施工简历与证明，并注明是否发生人身伤亡等事故（相关安全监管部门或者行业主管部门出具）；2、有效营业执照；3、法人代表资格证书或授权委托书；4、安全生产许可证。

3.3 所有参与现场工作人员必须与中标方签定劳务合同，提供体检报告，并在项目施工期内具备 120 万元/人保额。

3.4 真空系统严密性是指真空系统的严密程度，以真空下降速度表示。试验时，负荷稳定在 80% 以上，在停止抽气设备的条件下，试验时间为 8min，取后 5min 的真空下降速度的平均值 (Pa/min)。根据双方协议要求即真空下降不大于 $133 \text{ Pa}/\text{min}$ 为合格。

3.5 检测处理完后机组经济指标（即真空严密性）有明显提高，真空严密性不合格是由于设备泄漏引起（例如：轴封泄漏，水封，阀门内漏等原因）经合理调整运行方式后，试验若达到合格标准，验收按 1 标准执行；真空严密性不合格是由于设备泄漏引起且设备泄漏投标方无法处理；经双方共同确认，由于现场客观原因所限制，或需招标方进行更换设备的，造成机组严密性未达到验收的合格标准，但其



他设备泄漏点已处理完好，投标方在招标方停机更换设备后，继续检测直到严密性达到合格为止。

3.6 具备验收试验条件时，招标方应积极安排投标方验收试验，试验一次性完成。明确以下项目为此次检修工程量（包括但不仅限于），最终以双方商议后工程量为准：投标方所检测的结果出具检测结果报告，软堵处理完后做真空严密性测试并与处理前的结果进行参数对比，机组的真空下降速度不大于 133 pa/min 试为合格。

4. 施工要求

4.1 投标方在开工前应提前安排有关人员熟悉施工项目相关资料，再次明确工程量及要求，办理相关的入厂手续、人员培训、开工报告等相关手续。

4.2 坚决执行工作票、动火工作票制度，禁止无票工作，危险点分析彻底、预控措施完善。严格执行有关的环境卫生健康标准要求。保证工作人员的身体健康，为工作现场创造一个良好的工作环境。

4.3 高处作业现场人员配置的安全带必须采用双钩安全带。安全带高挂低用。

4.4 临时用电、用气线路、管路必须做到线路、电缆、皮带架空布置应牢固可靠且室内不低于 2.5m，室外不低于 4m。

4.5 施工所使用的脚手架、专用爬梯、扣件、跳板等由招标方提供。

4.6 投标方项目部各级管理人员各尽其责，技术质量负责人、安全员、监护人员、特殊工种人员必须做好自己的本职工作，不得从事与本职工作无关的工作。

4.7 在机组运行时进行。要求投标方事先做好工具、设备及材料的准备工作，根据现场实际情况，由投标方制定安全可行的真空查漏方案，招标方按投标方要求配合其相关工作，在线真空查漏应采用最直接有效的方法和技术，确保安全可靠。

4.8 施工工作中要及时清理被检设备和修复现场，保持并维护修复区域和生产场所的清洁、文明状态，修复工作完成后，做到“工完、料尽、场地清”。

5. 质量要求

真空查漏成功结束后，应满足设备安全稳定连续运行，质保期限为 6 个月。质保期内发生泄漏后，投标方接到通知应在 3 个工作日内赶到现场检测，实施漏点整治工作，每推迟一天考核 2000 元。投标方除需承担整治所产生的一切费用外，堵漏部位每重复发生泄漏一次扣除合同质保金 10%。



